

**Tableau 2 : Enquête focus-group**

| WILAYA ADRAR |           |                      | Activité                      | Choix de l'activité | Manière d'exercer l'activité   | Contribution de la communauté                                       | Suivi de l'activité   | Problèmes rencontrés   | Activité pérenne  | Replicabilité des activités | Solutions pour l'amélioration   |   |
|--------------|-----------|----------------------|-------------------------------|---------------------|--|---|---|--|---|-----------------------------|---|---|
| Moughataa    | Commune   | Localité             |                               |                     |  |   |   |  |   |                             |   |   |
| Aoujeft      | Ajoueft   | Ajoueft (Ville)      | Pâtisserie (Tentiche-Bejamez) | Coopérative         | Coopérative. Les bénéfices: 50% destinés aux gérants et 50% réinvesties dans le MP | 20.000 UM   | Coopérative   | Local peu propice, eau loin du MP, coût élevé du bois                                      | Oui   | Non                         | Construction d'un local en dur, four à gaz, fonds de roulement supplémentaires pour l'achat de la farine, réseau d'eau, formation |   |
|              |           | Ajoueft (Ville)      | Digue de protection de berge  | Coopérative         | Supervision de l'Union des coopératives El Belediya                                | 1/3 du financement  | Union des coopératives  | L'eau creuse au pied de la digue, pas de protection pour les palmeraies du nord et du sud  | Oui   | Oui                         | Compléter la digue, installations de gabions perpendiculaires à la digue  |   |
|              |           | Ajoueft (Ville)      | Pâtisserie (El Belediya)      | Coopérative         | Coopérative. Une partie des bénéfices a servi à financer une B.C.                  | 20.000 UM   | Coopérative   | Absence de local approprié, coût élevé du bois   | Oui   | Non                         | Construction d'un local en dur, financement supplémentaire  |   |
|              |           | Ajoueft (Ville)      | Boutique Communautaire        | Coopérative         | Supervisé par l'Union des coopératives El Belediya                                 | 50.000 UM   | Présidente de la coop., registre des achats et des bénéfices          | Faiblesse du financement, pas de technique de gestion, machine à coudre en panne           | Oui   | Non                         | Accroissement des financements, formation en gestion, en couture et en teinture, atelier de tissage de grillage                   |   |
|              |           | Ajoueft (Ville)      | Artisanat                     | Coopérative         | Coopérative  | 30.000 UM   | Supervision de la coopérative   | Pas d'eau, pas de latrine, pas de grillage autour du local, fonds de roulement insuffisant | Oui   | Non                         | Raccordement au réseau d'eau, construction de latrines, renforcement du toit, fonds de roulement                                  |   |
|              | El Maaden | Timinit*             | Digue de protection de berge  | Population          | Comité de gestion  | Main d'oeuvre   | Comité de gestion   | La seuil ne couvre pas la largeur de l'oued, ensablement, creusement au fond.              | Oui   | Non                         | Compléter le seuil, formation à l'entretien du seuil  |   |
|              |           | Timinit (Doueirte1)* | Boutique Communautaire        | Coopérative         | Coopérative  | 36.000 UM   | Gestion à tour de rôle, tenu d'un registre de ventes et de bénéfices  | Insuffisance des financements et absence de formation                                      | Oui   | Non                         | Formation en gestion, éventuellement accroître le financement   |   |
|              |           | Timinit (Doueirte2)  | Boutique Communautaire        | Coopérative         | Coopérative  | 45.600 UM   | Gestion à tour de rôle, tenue d'un registre de ventes et de bénéfices | Insuffisance des financements et faiblesse des capacités des membres                       | Oui   | Non                         | Formation en gestion et en couture, construction d'un local, pâtisserie (avec four à gaz),éventuellement accroître le financement |   |
|              |           | Timinit (Sbeikha)*   | Boutique Communautaire        | Coopérative         | Coopérative  | 34.000 UM   | Gestion à tour de rôle, tenue d'un registre de ventes et de bénéfices | Insuffisance des financements et faiblesse des capacités des membres                       | Oui   | Non                         | Formation en gestion,éventuellement accroître le financement  |   |
|              |           | Timinit (El Argoub)* | Boutique Communautaire        | Coopérative         | Coopérative  | 40.800 UM   | Gestion à tour de rôle, tenue d'un registre de ventes et de bénéfices | Insuffisance des financements et faiblesse des capacités des membres                       | Oui   | Non                         | Formation en gestion, éventuellement accroître le financement   |   |
|              |           | Varess               | Moulin à grains               | Coopérative         | Comité de gestion  | 32% destiné à la construction d'un nouveau local                    | Comité de gestion   | Absence d'un local leur appartenant, manque de fonds de roulement                          | Oui   | Non                         | Construction du local   |   |
|              | Meddah    | Meddah               | Digue de dérivation des eaux  | Population          | Supervision par une organisation informelle présidée par le chef de village        | Cotisation et récupération de pierre pour la digue                  | Suivi informel  | Crue qui a détruite une partie de la digue, ensablement de la digue                        | Oui   | Non                         | Restaurer la digue, aménager des puits, grillage  |   |
|              |           | Legleitatt           | Seuil en gabion               | Coopérative         | Supervision de la coopérative  | 600.000 UM pour frais de transport des pierres, main d'oeuvre, etc. | Coopérative   | Le seuil ne couvre pas la largeur de l'oued  | Oui   | Oui                         | Compléter le seuil, grillage, puits   |   |
|              | Atar      | Ain Ehel Taya        | Teyaret*                      | Seuil en gabion     | AGPO   | Association   | Main d'oeuvre   | Association  | Fondation superficielle, inexistence d'un bassin, longueur insuffisante | Oui                         | Non   | Approfondir la fondation et augmenter la longueur, construction d'un bassin |
|              |           | Tawaz                | Agadir*                       | Seuil en gabion     | AGPO   | Comité de gestion   | Main d'oeuvre   |  | Seuil de longueur insuffisante  | Oui                         | Non   | Compléter le seuil  |
| Tawaz*       |           |                      | Réhabilitation barrage        | AGPO                | ONG locale   | ONG locale  | Main d'oeuvre   | ONG locale   | Terrain non nivelé  | Oui                         | Non   | Nivellement du terrain  |
| Toueizigt*   |           |                      | Réhabilitation seuil          | AGPO                | Comité de gestion  | Comité de gestion   | Main d'oeuvre   | Comité de gestion  | Une partie du seuil n'a pas été réhabilitée                             | Oui                         | Non   | Compléter la réhabilitation   |

\* Réunions informelles

|

|